

KOLÍN ŠACHOVNICE - úprava prostoru sídliště mezi ul. Na Magistrále a Masarykova - REGENERACE ZELENĚ

4.3 KÁCENÍ

poř. č.	název	průměr kmene /cm/	průměr kmene na pařezu /cm/	obvod km. /cm/	průměr koruny /m/	výška /m/	výška nasazení koruny /m/	vitalita	zdravotní stav	sad. hodnota	věková kategorie	důvod kácení	odstraň. porosty /m2/
16	<i>Sorbus aucuparia</i> - jeřáb obecný	20, 21, 29	41	129	5	5	2,5	4	3	2	40-60	Vyosený strom, hrozí vyvrácení stromu.	
20	<i>Thuja occidentalis</i> - zerav západní	16		50	2	5		3	3	2	10-20	Nevzhledný dvoják, bez perspektivy	
26	<i>Acer platanooides</i> - javor mléč				1,5	2						Opakovaně ořezávaný náletový keř.	1
38	<i>Picea pungens</i> Argentea - smrk pichlavý	5		16	1	2		3	3	2	10-20	Nevzhledný, snížená vitalita - nedostatek životního prostoru.	1
40A	<i>Ailanthus altissima</i> - pajasan žlaznatý	22		69	4	8		3	3	2-3	20-40	Nestabilní pařezový výmladek.	
40B	<i>Ailanthus altissima</i> - pajasan žlaznatý	22		69	4	8		3	3	2-3	20-40	Nestabilní pařezový výmladek.	
47	<i>Acer pseudoplatanus</i> - javor klen	14		44	3	6	2,2			3	10-20	Náletový strom těsně u budovy.	
48	<i>Prunus</i> sp.				2	3						Náletové keře těsně u budovy.	2