

SÍDLIŠTĚ NA ZÁLABÍ

Materiál Komise pro rozvoj sídlišť MÚ Kolín

Zpracoval: Ing. Zdeněk Kubík

2015



1) Nebezpečná dřevěná konstrukce. Ohrazení s potřebou opravy.



2) Hřiště: neudržované okolí, zrezlé železné konstrukce, poškozený kolotoč, rozpadlá houpačka; dřevěné konstrukce potřebující obnovu ochranného nátěru. Neudržovaný svah (nesekaná zeleň).

Lavičky s potřebou oprav a úprav jejich okolí (vyšlapaná tráva = bláto). Přístupové cesty bez povrchu = bláto; přístup přes svah bez schodů – rizikový.





- 3) Zcela zarostlý, neudržovaný prostor pod stromy (klíšťaťata), pouze vyšľapané cestičky směrem k Práčovně.
Prostor s potenciálem lesoparku s minimálními náklady.
Štěrková/rozbitá komunikace.



- 4) Zatravněný prostor využívaný k parkování (nedostatek míst), tráva pod akáty živoří – ideální místo pro vybudování řádného parkoviště.



5) Neošetřované posezení, bláto, odpadky, NOK lavičky.



6) Ideální prostor pro zřízení krbu/grilu pro sousedská setkávání (na místě postarší ohniště).



- 7) Prostor pro zřízení plůtků k ochraně zahrádek okolo domů, které obyvatelé ošetřují dobrovolně (více míst)



- 8) Další problémy zálabského sídliště:
- a. Nedostatek parkovacích míst (viz bod 4)
 - b. Neupravené pěšiny
 - c. Neupravovaná zeleň (přerostlá, plevel), tráva vrostlá v chodnících
 - d. Stav popelnicových stání, kontejnery mimo zpevněné plochy
 - e. Popraskané chodníky s vrostlou zelení
 - f. Absence centrálního oddechového místa (potenciál: přístup k hřišti, viz bod 2, poslední foto)