

[REDACTED]  
Městský úřad Kolín  
Karlovo Náměstí 78  
28002 Kolín I

**Žadatel:**


Správa městských sportovišť Kolín, a. s.  
Masarykova 1041  
28002 Kolín II  
IČ 27946576  
DIČ CZ 27946576

**Věc: Žádost o přidělení investiční a provozní dotace**

Vážený pane inženýre,  
rád bych Vás na základě rozhodnutí představenstva Správy městských sportovišť Kolín, a.s. požádal o zajištění projednání přidělení provozní dotace pro rok 2021. Součástí žádosti je přehled požadovaných položek dotací a finančních prostředků se stručným komentářem uvedených v příloze. Pokud by bylo potřeba cokoliv doplnit či objasnit, prosím neváhejte se na mě obrátit.

Předem děkuji za projednání

V Kolíně dne 11. 11. 2020



Ředitel

Správa městských sportovišť Kolín, a.s.

SPRÁVA MĚSTSKÝCH SPORTOVIŠŤ KOLÍN  
MASARYKOVA 1041, 280 02 KOLÍN II.

# Stanovení výše provozní dotace SMSK a.s. - 2021

	tis. Kč	Poznámka
Standardní výše roční provozní dotace (předchozí období)	6 007	
Realizované mimořádné opravy v předchozím období	-1 730	
Příspěvek na ztráty z důvodu nerealizovaných tržeb pro zachování platební schopnosti SMSK	500	
Příspěvek na preventivní výuku dopravní výchovy ZŠ na dopravním hřišti (VS)	150	Náklady nad rámec finančního plnění od BESIP
Příspěvek na správu dětských hřišť (v majetku města Kolín)	500	Mzdové náklady na správu městských hřišť (Správci na Kmochově Ostrově a správa hřiště Seifertova)
Údržba Vodního světa - nárůst oprav z důvodu stárnutí budovy a technologie (VS)	400	Nepředvídatelné opravy budovy a technologie po skončení záruk
Nátěr nosných pilířů akvaparku (VS)	200	Nosné pilíře je potřeba obrousit a natřít (ochrana proti korozi)
Oprava keramických obkladů, dilatační spáry, přelivových žlabů ve venkovním bazénu (VS)	150	Lokální oprava izolace a dolepení opadaných keramických dlaždic
Renovace a výměna odrazových prken na hlavním stadiónu (AS)	40	Oprava a výměna výměnných odrazových prken sloužících k posouzení platných odrazů při skocích do písku
Výměna vstupních dveří do chodby u kabin mládeže (ZS)	70	Výměna již rozpadávajících se dveří, které se často nezavřou, a chodba je následně chladná. Chodba slouží také pro přesun do společné koupelny.
Oprava regulátoru výkonu UV lampy na rekreačním bazénu	40	Výměna nefunkčního regulátoru, který na základě úrovně znečištění vody určuje výkon lamp
<b>Požadovaná výše provozní dotace pro rok 2021</b>	<b>6 327</b>	

Použité zkratky: VS - Vodní svět, ZS - Zimní stadion, AS - atletický stadion, KO - Kmochoův ostrov, PÚ - psí útulek