

Práce na revitalizace okolí chrámu sv. Bartoloměje

13.12.2019 11:52

(Aktualizováno: 13.12.2019 11:56)

Práce na revitalizace okolí chrámu sv. Bartoloměje pokračují dle harmonogramu.

Zvonice

V prostoru dřevěného schodiště probíhají úklidové práce, aby bylo možné provést konzervační olejové nátěry. V místnosti budoucí expozice probíhá spárování stávající cihelné podlahy.

Kostnice

Bylo dokončeno restaurování stropní malby. Ve věžičce kostnice budou nainstalovány nové vitrážové okna a následně proběhne demontáž lešení, aby mohla být zahájena sanace podlahy.

Stará škola

Po výměně poškozených střešních trámů a latí byla zahájena pokládka střešní krytiny na západní části objektu. Na jižní straně objektu probíhá sanace zdiva, aby bylo možné provést jeho omítnutí.

Ve vnitřní části objektu stále probíhá rekonstrukce vnitřních rozvodů.

Parkán

Byla ukončena výsadba keřů a dřevin, dokončují se jednotlivé konstrukční vrstvy pěšin, aby bylo možné začít s pokládkou mlatových povrchů. Dále bylo dokončena výstavba toalet a výměna vstupních vrat v suterénní části muzea, přes který bude zajištěn bezbariérový přístup na parkán.

Parter

V severní části parteru byly zahájeny výkopové práce podél opěrné zdi, aby bylo možné provést opravu trhlin a statické zajištění této opěrné zdi.

odkaz na článek: