

Revitalizace areálu chrámu sv. Bartoloměje - k 30.4.

30.4.2020 10:25

Informace k průběhu výstavby okolo chrámu sv. Bartoloměje k 30. dubnu 2020.

Kostnice

Byla zahájena rekonstrukce konstrukčních vrstev podlahy a pokládka dlažby.

Zvonice

V objektu probíhají přípravné práce pro instalaci budoucí expozice.

Stará škola

V prvním patře objektu byla dokončena výmalba a pokládka dřevěné podlahy. V přízemí objektu se probíhá montáž silnoproudých a slaboproudých zásuvek, retuše poškozené výmalby.

Parter

V zeleném parteru probíhá výsadba ovocných stromů. Dále dochází k chemickému ošetření travnatých ploch a opěrných zídek. Ve vnějším parteru se dokončuje pokládka štetové dlažby.

Odbor investic a územního plánování

K článku je připojeno celkem 2 obrázků.

odkaz na článek: