

Restaurování kamenného ostění s kovanou mříží na budově zámku k 31.8.

31.8.2022 13:18

Po nanesení spárovacích tmelů technologická pauza. V atelieru se připravuje kamenná vložka do míst s hloubkovým poškozením.

K článku je připojeno celkem 1 obrázků.

odkaz na článek: